

REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI STRESA

(PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA)

**VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE E FITOSANITARIE
DEI FAGGI POSTI LUNGO LA STRADA PANORAMICA
IN FRAZIONE LEVO**

ALLEGATO 1:

**SCHEDE DI RILIEVO E CLASSI DI PROPENSIONE AL
CEDIMENTO DEGLI ALBERI**

PROFESSIONISTA INCARICATO



studio tecnico forestale
IGOR CAVAGLIOTTI
dott. ambientale e forestale

Lungo Lago Buoizzi, 21
28887 Omegna (VCO)
progettoboschi@gmail.com

cell: 329 1530906
tel e fax: 0323 643299

DATA: Gennaio 2019

TIMBRO e FIRMA:



COMMITTENTE

Comune di Stresa


Piazza Matteotti
28838 STRESA (VB)

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F1		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 25		Diametro del tronco (cm): 166
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Sono presenti zone di ristagno in prossimità dell'apparato radicale	
Anomalie al fusto	Cavità profonda su tutto il fusto	
Anomalie alla chioma	Monconi secchi e cavità al castello	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Legare branca principale con fune 4 Ton e alleggerire le branche vs strada • Eliminare edera sul fusto. • Ricontrollo tra due anni.
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F2		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 25		Diametro del tronco (cm): 124
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Inclinato di 5° verso valle	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti di particolare gravità	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Consolidare le 2 branche con diametro 25 e 30 al tronco principale • Rimonda del secco lato strada; • Ricontrollo tra due anni;
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F3		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 24		Diametro del tronco (cm): 130
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Inclinato di 2° verso valle	
Anomalie alla chioma	Asimmetria causata dalla potatura lato strada	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Rimonda del secco lato strada; • Eventuale consolidamento da verificare durante i lavori; • Ricontrollo tra due anni;
 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F4		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 25		Diametro del tronco (cm): 115
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Presenza di cordonature al colletto	
Anomalie al fusto	Lungo il fusto vi sono scortecciature e macchie fungine	
Anomalie alla chioma	Presenza di ramo secco e asimmetrica verso la strada Cavità al castello	
Classe FRC	C	I numerosi difetti visivi riscontrati hanno richiamato l'esigenza di un'indagine strumentale, che ha prodotto risultati inaspettatamente positivi. Infatti alla base il legno sano è prossimo al 100%. Tuttavia, la conformazione delle parti aeree della pianta consiglia di consolidare le branche principali, da effettuarsi con boa da 4T/8T. Inoltre, è opportuno monitorare periodicamente la zona di inserzione delle branche, posizione in cui si sviluppa una fessurazione verticale il colletto. Il monitoraggio dovrà avere cadenza non superiore ai 2 anni
Pianta F4  		




SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F5		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 27		Diametro del tronco (cm): 113
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Colletto azzampato	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti significativi	
Anomalie alla chioma	Presenza di cavità al castello	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Legare la branca di 40 cm lato strada • Rimonda del secco lato strada; • Ricontrollo tra due anni;
 Pianta F5 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F6		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 24		Diametro del tronco (cm): 65
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Presenza di rami secchi	
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare: • Legare la branca di 40 cm su strada • Rimonda del secco lato strada




SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F7		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 25		Diametro del tronco (cm): 128
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Presenza di cordonature e azzampatura al colletto	
Anomalie al fusto	Funghi a mensola su branca potata	
Anomalie alla chioma	Alcuni rami secchi	
Classe FRC	C	L'analisi visuale è stata implementata con quella strumentale attraverso la realizzazione di una tomografia alla base del tronco. L'elaborazione dei dati ottenuti ha conferito ottimi risultati in termini di presenza e sanità del legno, prossima al 90%. La restante aliquota è rappresentata da un legno in transizione, circoscritto in aree puntuali verso la circonferenza esterna del tronco. Gli interventi sulla pianta indagata quindi si limiteranno alla potatura di alleggerimento della branca verso strada ed eventuale legatura. Si prescrive un controllo periodico con cadenza biennale.
 		



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F8		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 25		Diametro del tronco (cm): 170
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Funghi a mensola su branca potata e marciume interno	
Anomalie alla chioma	Numerosi rami secchi	
Classe FRC	C	La fenditura presente lungo il tronco ha richiamato l'esigenza di un'indagine strumentale, per valutare lo stato del legno interno. L'indagine ha stabilito che vi zone interne puntualmente compromesse nelle zone visibilmente più indebolite ma spazialmente limitate (vedi tracciato resistografo). Si prescrive un leggero taglio di diradamento e di mondata dal secco unitamente alla legatura delle branche primarie con boa da 4/8T. Ricontrollo tra due anni.
 		

Measuring / object data

Measurement no.	: 6	Tilt	: 70° (1°)	Name	: Comune di Stresa
Drilling depth	: 38,18 cm	Avg. curve	: off		
Wood species	: Hard (2)	Diameter	: 170,0 cm		
ID number	: FL8/1	Level	: 2,0 cm		
Date	: 15.11.2018	Direction	: 220°		
Time	: 11:09:22	Object species	: Faggio		
Advance	: 61 cm/min	Location	: Panoramica di Levo		




Assessment

	From	15,3 cm	to	19,7 cm	: Deg iniziale
	From	30,0 cm	to	33,5 cm	: Deg avanzata
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Measurement no.	: 7	Tilt	: 73° (1°)	Name	: Comune di Stresa
Drilling depth	: 38,17 cm	Avg. curve	: off		
Wood species	: Hard (2)	Diameter	: 170,0 cm		
ID number	: FL8/2	Level	: 2,0 cm		
Date	: 15.11.2018	Direction	: 5°		
Time	: 11:15:19	Object species	: Faggio		
Advance	: 65 cm/min	Location	: Panoramica di Levo		




Assessment

	From	9,9 cm	to	13,2 cm	: Deg iniziale
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Measurement no.	: 8	Tilt	: 91° (1°)	Name	: Comune di Stresa
Drilling depth	: 38,17 cm	Avg. curve	: off		
Wood species	: Hard (2)	Diameter	: 170,0 cm		
ID number	: FL8/3	Level	: 200,0 cm		
Date	: 15.11.2018	Direction	: 260°		
Time	: 11:18:30	Object species	: Faggio		
Advance	: 63 cm/min	Location	: Panoramica di Levo		



Assesment

From	24,7 cm	to	31,7 cm	: Deg iniziale
From	35,7 cm	to	36,8 cm	: Deg avanzata
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F9		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 24		Diametro del tronco (cm): 120
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Debolezze generalizzate	
Anomalie al fusto	Numerosi difetti, cavità, marcescenze, scosciamenti e distacchi.	
Anomalie alla chioma	Seccume di una branca di primo ordine lato strada. Probabile estesa marcescenza all'interno del tronco.	
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: • Abbattere




SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F10		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 23		Diametro del tronco (cm): 130
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Debolezze generalizzate	
Anomalie al fusto	Numerosi difetti, cavità, marcescenze, scosciamenti e distacchi.	
Anomalie alla chioma	Presenza di funghi a mensola e distacco di grossa branca primaria	
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: • Abbattere
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F11		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 21		Diametro del tronco (cm): 75
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Asimmetrica con monconi secchi	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Potatura di formazione • Rimonda del secco • Ricontrollo tra due anni
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F12		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 20		Diametro del tronco (cm): 85
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Debolezze generalizzate	
Anomalie al fusto	Presenza di numerosi tumori	
Anomalie alla chioma	Presenza di numerosi tumori e seccume su rami minori	
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: • Abbattere
 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F13		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 25		Diametro del tronco (cm): 83
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Nessun difetto degno di nota	
Anomalie alla chioma	Chioma piena e regolare	
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare: Nessun intervento
 Pianta F13		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F14		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 24		Diametro del tronco (cm): 77
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Concesce su cambio di pendenza	
Anomalie al fusto	Cavità profonda lungo tutto il fusto	
Anomalie alla chioma	Presenza di cavità alle branche	
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: • Abbattere



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018	
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica			
Codice pianta: F15		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)	
Altezza (m): 26		Diametro del tronco (cm): 110	
Anomalie all'apparato radicale / colletto		Dimora su accentuato cambio di pendenza	
Anomalie al fusto		Tronco che si divide in numerosi fusti secondari da verificare in quota e da consolidare.	
Anomalie alla chioma		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	C	Note:	
		Interventi da fare: Consolidare branche principali con legatura dinamica da 2/4 T.	
			

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F16		Specie: Acero di monte (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)
Altezza (m): 15		Diametro del tronco (cm): 45
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Nessun difetto significativo	
Anomalie al fusto	Cavità profonda ed evidente a 1,5 m di altezza dal colletto	
Anomalie alla chioma	Costretta e asimmetrica	
Classe FRC	D	Note: Scarso valore paesaggistico
		Interventi da fare: • Abbattere



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F17		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 27		Diametro del tronco (cm): 115
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Sorge su cambio di pendenza	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Presenza di rami secchi lato strada e asimmetria	
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare: • Rimonda del secco e potatura di contenimento



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F18		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 26		Diametro del tronco (cm): 100
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Sorge su cambio di pendenza	
Anomalie al fusto	Grossa ferita per scosciamento branca	
Anomalie alla chioma	Fenditura profonda lato strada	
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: • Abbattere



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F19		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 22		Diametro del tronco (cm): 90
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Radici strozzanti, cordonature e asfalto sul colletto	
Anomalie al fusto	Pendenza di 2° verso la strada, in adiacenza al guard rail	
Anomalie alla chioma	Rami secchi, policormica	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Consolidare le branche verso la strada • Rimonda del secco • Ricontrollo tra due anni
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F20		Specie: Acero di monte (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)
Altezza (m): 18		Diametro del tronco (cm): 65
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Pendenza di 2° verso la strada	
Anomalie alla chioma	Cavità con funghi ad una branca di primo ordine	
Classe FRC	C	Note: Vulnerabilità bassa, baricentro verso valle.
		Interventi da fare: • Monitorare cavità • Ricontrollo tra due anni
 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F21		Specie: Acero di monte (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)
Altezza (m): 21		Diametro del tronco (cm): 70
Anomalie all'apparato radicale / colletto		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Anomalie al fusto		Il tronco si suddivide in numerosi fusti secondari
Anomalie alla chioma		Presenza di rami secchi
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Consolidare branca verso strada • Rimonda del secco lato strada • Ricontrollo tra due anni
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F22		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 26		Diametro del tronco (cm): 130
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Cavità con ristagni idrici e cordonature	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi si ravvisano difetti di forma e di struttura riconducibili a traumi pregressi.	
Anomalie alla chioma	Scortecciatura su branche e tumore	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Alleggerire la chioma • Ricontrollo tra due anni
 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F23		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 25		Diametro del tronco (cm): 90
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Apparato radicale su cambio di pendenza	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Presenza di rami secchi	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Legare branca verso strada con tensionatore 4 Ton • Rimonda del secco • Ricontrollo tra due anni
 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F24		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 22		Diametro del tronco (cm): 128
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Cresce su cambio di pendenza,	
Anomalie al fusto	Fusto policormico con debolezze strutturali alle inserzioni	
Anomalie alla chioma	Numerosi rami secchi lato strada, asimmetrica. Assente per oltre il 50%	
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: • Abbattere




SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F25		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 15		Diametro del tronco (cm): 37
Anomalie all'apparato radicale / colletto		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Anomalie al fusto		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Anomalie alla chioma		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Classe FRC	A	Note:
		Interventi da fare: Nessun intervento



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F26		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 21		Diametro del tronco (cm): 110
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti degni di nota	
Anomalie al fusto	Cavità al castello	
Anomalie alla chioma	Presenza di numerosi rami secchi	
Classe FRC	C-D	L'analisi strumentale affiancata a quella visuale ha inteso indagare circa la profondità della cavità presente al castello. Risulta che tale cavità è contenuta nei primi decimetri dall'imbocco, sarà quindi necessario intervenire con il taglio della branca corrispondente alla cavità. Inoltre, si nota una degradazione iniziale del legno interno a 2 m dal suolo, in prossimità della fenditura longitudinale del fusto, anche questo difetto, verificato con resistografo determina una debolezza circoscritta a 10 cm di profondità. La pianta dovrà periodicamente essere controllata al fine di ristabilire la classe di propensione al cedimento. Potatura/rimonda del secco chioma verso strada.
 		

Measuring / object data

Measurement no.	: 1	Tilt	: 88° (1°)	Name	: Comune di Stresa
Drilling depth	: 38,20 cm	Avg. curve	: off		
Wood species	: Hard (2)	Diameter	: 110,0 cm		
ID number	: FL26/1	Level	: 200,0 cm		
Date	: 24.10.2018	Direction	: 230°		
Time	: 10:55:34	Object species	: Faggio		
Advance	: 61 cm/min	Location	: Panoramica di Levo		



Assessment

From	27,3 cm	to	38,0 cm	: Deg iniziale
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:


Comment

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F27		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 24		Diametro del tronco (cm): 80
Anomalie all'apparato radicale / colletto		Cresce sul versante a valle della strada. Apparato radicale asimmetrico
Anomalie al fusto		Dal tronco dipartono diversi fusti con difetti di inserzione
Anomalie alla chioma		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti significativi
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • eliminare sambuco alla base ed edera dal fusto • Rimonda del secco • Ricontrollo tra due anni
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F28		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 25		Diametro del tronco (cm): 130
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Apparato radicale con scarso ancoraggio. Vicinanza con sovrastruttura stradale	
Anomalie al fusto	Profonda cavità con marciume interno	
Anomalie alla chioma	Chioma asimmetrica e sbilanciata verso valle	
Classe FRC	C	L'analisi strumentale è stata effettuata in due punti al tronco. Da un lato si è studiata la profondità di una cavità sul fusto. Questa è risultata contenuta nei primi decimetri dall'imbocco, senza interessare le porzioni più interne del fusto, non pregiudicando la stabilità globale. La seconda, effettuata sempre sul tronco, a 90 cm di altezza, restituisce un'iniziale alterazione del tessuto legnoso. Per tali motivi, al fine di alleggerire il carico insistente sul corno, si rende opportuno alleggerire la chioma con una potatura di contenimento ed il monitoraggio periodico con frequenza non superiore ai due anni.
 		

Measuring / object data

Measurement no.	: 4	Tilt	: 65° (1°)	Name	: Comune di Stresa
Drilling depth	: 38,19 cm	Avg. curve	: off		
Wood species	: Hard (2)	Diameter	: 130,0 cm		
ID number	: FL28/1	Level	: 90,0 cm		
Date	: 24.10.2018	Direction	: 250°		
Time	: 11:21:32	Object species	: Faggio		
Advance	: 66 cm/min	Location	: Panoramica di Levo		



Assessment


☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Profilo scarso

Measuring / object data

Measurement no. :	5	Tilt	: 94° (1°)	Name :	Comune di Stresa
Drilling depth :	38,18 cm	Avg. curve	: off		
Wood species :	Hard (2)	Diameter	: 130,0 cm		
ID number	: FL28/2	Level	: 200,0 cm		
Date	: 24.10.2018	Direction	: 260°		
Time	: 11:27:24	Object species	: Faggio		
Advance	: 68 cm/min	Location	: Panoramica di Levo		



Comment

Assessment

From	13,2 cm	to	14,8 cm	: Deg avanzata
From	15,5 cm	to	25,6 cm	: Deg iniziale
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F29		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 21		Diametro del tronco (cm): 70
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Radici affioranti	
Anomalie al fusto	Cavità al castello	
Anomalie alla chioma	Presenza di rami secchi	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • monitorare branca verso strada • rimonda del secco • Ricontrollo tra due anni
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F30		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 14		Diametro del tronco (cm): 34
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Leggera sciabolatura	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	A	Note:
		Interventi da fare: Nessun intervento



Pianta
F30

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F31		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 17		Diametro del tronco (cm): 38
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Pendenza di 2° verso valle	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	A	Note:
		Interventi da fare: Nessun intervento

Pianta
F31



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F32		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 18		Diametro del tronco (cm): 55
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	A	Note:
		Interventi da fare: Nessun intervento

Pianta
F32



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F33		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 22		Diametro del tronco (cm): 110
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Pendenza di 4° verso S-W e ferita con cavità interna	
Anomalie alla chioma	Si nota il distacco pregresso di una grossa branca	
Classe FRC	C	Note: Vulnerabilità bassa
		Interventi da fare: • Rimonda del secco; • Controllo in quota ed eventuale legatura; • Ricontrollo tra due anni
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F34		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 24		Diametro del tronco (cm): 150
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Pendenza di 3° verso valle	
Anomalie alla chioma	Presenza di seccume su numerose branche	
Classe FRC	C	Note: Vulnerabilità bassa
		Interventi da fare: • rimonda del secco • controllo in quota ed eventuale consolidamento/taglio • ricontrollo tra due anni




SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F35		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 24		Diametro del tronco (cm): 155
Anomalie all'apparato radicale / colletto	L'apparato radicale risulta asimmetrico e su cambio di pendenza	
Anomalie al fusto	Fusto irregolare e con numerosi difetti meccanici	
Anomalie alla chioma	Chioma in parte assente a causa di distacchi pregressi	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • rimonda del secco lato strada • controllo in quota ed eventuale consolidamento/taglio • ricontrollo tra due anni
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F36		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 23		Diametro del tronco (cm): 120
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Cavità ad 1 metro dal suolo	
Anomalie alla chioma	Chioma irregolare e in parte sbilanciata verso strada.	
Classe FRC	C	La prova con resistografo è stata realizzata nella zona di inserzione dei due cormi. Il grafico vede dei picchi di caduta nei primi centimetri dalla corteccia, per poi ricrescere linearmente all'aumentare delle profondità. Tale condizione indica un decadimento qualitativo del legno nella parte esterna, senza compromettere eccessivamente la parte strutturale interna. Nonostante i difetti riscontrati si suggerisce di conservare la pianta previa tensionatura tra i rami, riducendo le sollecitazioni nella zona di inserzione. Rimonda del secco lato strada. Sarà comunque necessario il controllo visivo periodico con cadenza biennale.
		

Measuring / object data

Measurement no.	: 2	Tilt	: 81° (1°)	Name	: Comune di Stresa
Drilling depth	: 38,18 cm	Avg. curve	: off		
Wood species	: Hard (2)	Diameter	: 120,0 cm		
ID number	: FL36/1	Level	: 60,0 cm		
Date	: 24.10.2018	Direction	: 220°		
Time	: 11:01:12	Object species	: Faggio		
Advance	: 65 cm/min	Location	: Panoramica di Levo		



Assessment


From	7,9 cm	to	25,2 cm	: Deg avanzata
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F37		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 21		Diametro del tronco (cm): 80
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti degni di nota	
Anomalie al fusto	Leggermente sciabolato	
Anomalie alla chioma	Difformità dimensionale. Sbilanciamento verso strada	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Legare o eliminare branca verso strada • Rimonda del secco • Ricontrollo tra 2 anni



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F38		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 21		Diametro del tronco (cm): 77
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Apparato radicale a ridosso della strada	
Anomalie al fusto	Pendenza di 10° verso Nord	
Anomalie alla chioma	Chioma sbilanciata e asimmetrica	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Monitorare pendenza della struttura • Ricontrollo tra due anni



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F39		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 24		Diametro del tronco (cm): 145
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Grossa ferita da scosciatura di una branca e presenza di cavità	
Anomalie alla chioma	Corpi fungini su branca. Chioma asimmetrica e sbilanciata verso strada	
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: • abbattere




SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F40		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 23		Diametro del tronco (cm): 145
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Apparato radicale superficiale, funghi al colletto e cordonatura. Marciumi radicali	
Anomalie al fusto	Leggermente spiralato	
Anomalie alla chioma	Presenza di marciume a carico di una branca verso valle	
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: • abbattere



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F41		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 22		Diametro del tronco (cm): 91
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Presenza di seccume interno	
Anomalie al fusto	Pendenza di 3° verso la strada, cavità si ferite da taglio	
Anomalie alla chioma	Chioma esile e seccaginosa	
Classe FRC	D	Nonostante l'analisi strumentale della pianta in questione abbia fornito valori accettabili, sono comunque molteplici e gravi i sintomi di decadimento fisiologico delle porzioni aree più distali da terra. Pertanto vista la posizione del soggetto prospiciente alla strada, si consiglia l'abbattimento e la sostituzione
		

Measuring / object data

Measurement no. :	3	Tilt	: 89° (1°)	Name :	Comune di Stresa
Drilling depth	: 38,18 cm	Avg. curve	: off		
Wood species	: Hard (2)	Diameter	: 91,0 cm		
ID number	: FL41/1	Level	: 100,0 cm		
Date	: 24.10.2018	Direction	: 260°		
Time	: 11:11:02	Object species	: Faggio		
Advance	: 66 cm/min	Location	: Panoramica di Levo		



Assessment

	From 8,4 cm	to 10,9 cm	: Deg avanzata
	From 0,0 cm	to 0,0 cm	:
	From 0,0 cm	to 0,0 cm	:
	From 0,0 cm	to 0,0 cm	:
	From 0,0 cm	to 0,0 cm	:

Comment

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F42		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 21		Diametro del tronco (cm): 64
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Inizio di decadimento meccanico alla base	
Anomalie al fusto	Tronco secco	
Anomalie alla chioma	Seccume completo di tutta la chioma, al momento dei rilievi.	
Classe FRC	D	Note: Pianta morta
		Interventi da fare: • abbattere



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F43		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 22		Diametro del tronco (cm): 112
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Disco radicale in sollevamento verso monte	
Anomalie al fusto	Pendenza di 8° verso valle; Cavità con marciume interno	
Anomalie alla chioma	Sbilanciamento verso valle	
Classe FRC	C	Note: Bassa vulnerabilità
		Interventi da fare: • Monitorare cavità • Ricontrollo tra due anni
 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F44		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 25		Diametro del tronco (cm): 78
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Radici superficiali e colletto azzampato	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Seccume del 10%.	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: • Rimonda del secco • Ricontrollo tra due anni
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F45		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 21		Diametro del tronco (cm): 64
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Radici strozzanti e disco radicale in sollevamento	
Anomalie al fusto	Pendenza di 3° verso valle.	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti degni di nota	
Classe FRC	B	Note: Bassa vulnerabilità
		Interventi da fare:
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F46		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 23		Diametro del tronco (cm): 118
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Cordonature al colletto e ristagni idrici	
Anomalie al fusto	Inserzione dei fusti secondari debole	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	C	Sebbene all'indagine visuale la pianta mostra numerosi difetti, l'analisi strumentale al contrario ha restituito risultati positivi sulla bontà meccanica interna del legno. Infatti, l'aliquota di legno sano, è prossima al 100% ad eccezione dell'area nella piega interna alla base del tronco dove è presente del tessuto in fase di transizione, comunque circoscritto a pochi cm². Per questa pianta sarà necessario il consolidamento della branca verso strada, l'eliminazione del secco e il ricontrollo tra due anni.
		

Picus: VCO Panoramica di Levo




Committente:

Comune di Stresa

Perito:

Specie dell'albero :	Faggio	Altezza albero [m]:	23
Città:	VCO	Nord al punto di misurazione:	1
Quartiere:	Panoramica di Levo	Diametro chioma [m]:	8
Via:		Posizione del MP 1:	N
Numero d'albero:	4	Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]:	370
Data di misurazione:	15/11/2018 12:12:19	Livello di misurazione [cm]:	55



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F47		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 22		Diametro del tronco (cm): 83
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Cordonature al colletto e disco radicale in sollevamento a monte	
Anomalie al fusto	Pendenza di 14° verso valle	
Anomalie alla chioma	Chioma sbilanciata verso valle	
Classe FRC	C	Nonostante la vulnerabilità della pianta indagata sia ridotta vista la pendenza di tutta la struttura verso strada, è stata effettuata un'indagine strumentale per conoscere la sanità dei tessuti legnosi interni. I maggiori difetti interni sono concentrati nella zona di contrazione delle fibre, quindi in direzione della pendenza. Le restanti porzioni sono sane o poco compromesse. Per tali motivi, considerata anche la ridotta vulnerabilità della pianta, l'intervento si riduce al ribilanciamento della chioma attraverso l'eliminazione delle branche secche e una leggera potatura di messa in forma.
		


Picus: VCO Panoramica di Levo



Committente:
Comune di Stresa

Perito:


Specie dell'albero :	Faggio	Altezza albero [m]:	25
Provincia:	VCO	Nord al punto di misurazione:	1
Via:	Panoramica di Levo	Diametro chioma [m]:	5
Chilometro:		Posizione del MP 1:	N
Numero d'albero:	47	Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]:	310
Data di misurazione:	24/10/2018 12:17:21	Livello di misurazione [cm]:	35



SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F48		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 25		Diametro del tronco (cm): 100
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Cordonature al colletto e disco radicale in sollevamento a monte	
Anomalie al fusto	Moncone di grossa branca spezzata e cavità profonda in prossimità della ferita	
Anomalie alla chioma	Asimmetrica e sbilanciata	
Classe FRC	C	Grazie all'analisi effettuata con resistografo è stato possibile apprezzare l'iniziale degrado del tessuto legnoso in prossimità del colletto. Tuttavia, la vulnerabilità della pianta risulta molto bassa, per questo sarà possibile intervenire esclusivamente con un alleggerimento della chioma attraverso potatura di contenimento. Si prescrive il ricontrollo tra due anni.
 		

Measuring / object data

Measurement no. :	9	Tilt :	73° (1°)	Name :	Comune di Stresa
Drilling depth :	38,17 cm	Avg. curve :	off		
Wood species :	Hard (2)	Diameter :	100,0 cm		
ID number :	FL48/1	Level :	2,0 cm		
Date :	15.11.2018	Direction :	113°		
Time :	12:29:13	Object species :	Faggio		
Advance :	62 cm/min	Location :	Panoramica di Levo		



Assessment

	From	15,5 cm	to	17,6 cm	:	Deg iniziale
	From	20,6 cm	to	24,6 cm	:	Deg iniziale
	From	28,9 cm	to	38,0 cm	:	Deg iniziale
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:	
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:	
	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:	

Comment

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F49		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 13		Diametro del tronco (cm): 38
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Presenza di cordonature al colletto	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Asimmetrica unilaterale, costretta e sbilanciata	
Classe FRC	C	Note:
		Interventi da fare: Ricontrollo tra due anni
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F50		Specie: Castagno (<i>Castanea sativa Mill</i>)
Altezza (m): 22		Diametro del tronco (cm): 115
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Cavità con seccume interno	
Anomalie al fusto	Grossa fenditura da scosciamento di una branca	
Anomalie alla chioma	Seccume del 30% a carico delle branche di ordine primario e secondario	
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: • abbattere
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F51		Specie: Castagno (<i>Castanea sativa</i> Mill)
Altezza (m): 21		Diametro del tronco (cm): 95
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Cavità al colletto	
Anomalie al fusto	Cavità internodali	
Anomalie alla chioma	Seccume sparso sulle branche pari al 30%	
Classe FRC	C	Note: Monitorare periodicamente
		Interventi da fare: • Rimonda del secco • Ricontrollo tra due anni
 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F52		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 20		Diametro del tronco (cm): 70
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Radici superficiali e affioranti	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare:
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F53		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 22		Diametro del tronco (cm): 83
Anomalie all'apparato radicale / colletto		Disco radicale in sollevamento a monte
Anomalie al fusto		Pendenza di 7° verso Nord. Profonda ed estesa cavità con carie interna ad 1 metro dal terreno
Anomalie alla chioma		Chioma asimmetrica e in parte assente
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: Abbattere
 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F54		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 18		Diametro del tronco (cm): 44
Anomalie all'apparato radicale / colletto		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Anomalie al fusto		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Anomalie alla chioma		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare: • Eliminare o consolidare branca lato strada
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F55	Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)	
Altezza (m): 17	Diametro del tronco (cm): 47	
Anomalie all'apparato radicale / colletto		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Anomalie al fusto		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Anomalie alla chioma		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare: • Eliminare branca secca lato strada
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F56		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 17		Diametro del tronco (cm): 38
Anomalie all'apparato radicale / colletto		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Anomalie al fusto		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Anomalie alla chioma		Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare: Nessuno
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F57		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 17		Diametro del tronco (cm): 46
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare: Nessuno
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F58		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 16		Diametro del tronco (cm): 39
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare: Nessuno
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F59		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 16		Diametro del tronco (cm): 60
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Vegeta sul cambio di pendenza	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare: Nessuno
		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F60		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 14		Diametro del tronco (cm): 60
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Vegeta sul cambio di pendenza	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	B	Note:
		Interventi da fare: Nessuno
 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Viabilità pubblica		
Codice pianta: F61		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 14		Diametro del tronco (cm): 48
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Vegeta sul cambio di pendenza	
Anomalie al fusto	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Anomalie alla chioma	Al momento dei rilievi non si ravvisano difetti	
Classe FRC	C	Note: Bassa vulnerabilità. In caso di schianto non interesserebbe la strada pubblica
		Interventi da fare: Ricontrollo tra due anni
 		

SCHEDA PERIZIA FITOSTATICA		Sopralluogo del: vari tra agosto e dicembre 2018
Contesto di accrescimento: Area interna		
Codice pianta: F62		Specie: Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L.)
Altezza (m): 21		Diametro del tronco (cm): 55
Anomalie all'apparato radicale / colletto	Radici superficiali e cordonatura	
Anomalie al fusto	Fusto fessurato con funghi	
Anomalie alla chioma	Chioma seccaginosa con funghi a mensola.	
Classe FRC	D	Note:
		Interventi da fare: • Abbattimento



ALLEGATO 2:

Classi di propensione al cedimento degli alberi

Classi di rischio	
CLASSE A trascurabile	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni.
CLASSE B bassa	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico.
CLASSE C moderata	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero.
CLASSE C-D elevata	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricole. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe D.
CLASSE D estrema	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ormai quasi esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute. * è ammessa una valutazione analitica documentata.

N.B.

Non è possibile predire se un albero (o sua porzione) esaminato potrà schiantarsi oppure no, ma se ha o non ha le caratteristiche bio-meccaniche e strutturali idonee a garantirne la stabilità sulla base delle conoscenze attuali.

Non fanno parte dei giudizi esprimibili nell'ambito delle indagini di stabilità, quelli basati su criteri estetici, paesaggistici, ecologico ambientali o relativi a valutazioni estimative legate ad esempio al valore ornamentale o al valore di servizio (legato all'età) di alberi o alberate. E' possibile consigliare l'abbattimento di soggetti non pericolosi ma insignificanti o di scarso pregio purché tale parere venga espresso a parte e con le motivazioni che le sono proprie.